
単三乾電池×8
端子台
M3
TMCX-ND
放射率入力
(0～5V)
＋
－
1
2
3
4
5
6
7
8
DCジャック
ACアダプタ
電源ｽｲｯﾁ
e-CON
温度計
TMHX/FTKX
電圧時
ON
20mA
A.GND
-A.O
+A.O
ALM
RxD
GND
TxD
DC+IN
ｱﾗｰﾑ出力
/外部照準
負荷
＋
－
ｱﾗｰﾑ 出力 1
ｱﾅﾛｸﾞ出力 1
[TMHX/FTKXのみ]
接続ｹｰﾌﾞﾙ
変換端子台
TMBX-C
温度計
TMH9/TMH90/FTK9
RS232C出力ﾀｲﾌﾟ
GND
RxD
TxD
DC+IN
M3端子台
PWCX用変換ｹｰﾌﾞﾙ
TMBX-N
温度計
TMH9/TMH90/FTK9
ｱﾅﾛｸﾞ出力ﾀｲﾌﾟ
RXD
GND
TXD
φ2.5ﾐﾆﾌﾟﾗｸﾞ