


## 可動焦点距離での測定スポットサイズ

可動焦点位置ではスポットサイズの直径が最小になります。

焦点距離位置外での測定も可能です。焦点距離位置の手間側や奥側でも測定可能ですが一般的にスポットサイズは大きくなります。



測定/ 焦点距離 [mm] (各焦点距離位置でのスポットサイズ)

Model	Temp. ranges	Spot size Ø M [mm]	Close-up lens	標準設定													
			150	400	500	600	700	800	1000	1500	3000	4000	5000	10000			
C309	all	0.4															
C316	all																
C318	all																
C311	all																
C322	FSC ≥ 1300°C																
C322	FSC < 1300°C		0.7	1.7	2.7	3	3.7	4	5.6	8	14	19	24	51			

FSC = フルスケール温度